

Touareg R5 7L keine Zündung

Beitrag von „Franks“ vom 6. Oktober 2022 um 21:49

die eigentliche Ursache (Batterie defekt) wird vermutlich nicht von heute auf morgen passiert sein. Aber der daraus resultierende Fehler ist ja digital, entweder meldet die Elektronik einen Fehler oder sie tut es nicht. dazwischen gibt es nichts, die Störungslampe für die Lenkung kann ja nicht nur halb angehen.

Gruß

frank