

ACC und Frontassist nicht verfügbar

Beitrag von „schrauber7P“ vom 7. Oktober 2022 um 10:36

Servus zusammen,

ich bin über die Suchfunktion nicht wirklich weitergekommen, deswegen erstelle ich hier ein neues Thema.

Letztes Wochenende bin ich mit meinem Rex an den Gardasee gefahren, kurz vor Innsbruck kam dann der Christbaum im Kombiinstrument (Fehler Autohold, Fehler Fahrwerk - Werkstatt aufsuchen, ACC und Frontassist derzeit nicht verfügbar) 🙄 netterweise der erste Urlaub, in dem ich mein VCDS nicht mitgenommen habe, passiert mir nicht wieder..

Auch die Einparkhilfe piepst bei niedrigen Geschwindigkeiten dauerhaft.

Vorneweg: Batterie wurde, schließlich am Lago angekommen, mal für einige Stunden abgeklemmt, brachte aber leider auch nicht die gewünschte Lösung.

Wieder zuhause, VCDS angeschlossen, Fehler Distanzregelung "Steuergerät defekt" und "Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert"

Hatte damit schonmal jemand Berührungspunkte? Nervt mich fürchterlich und soll natürlich schleunigst wieder beseitigt sein.

Vielen Dank schonmal

Beste Grüße