

Startprobleme 4,2l V8 mit LPG-Umrüstung

Beitrag von „Kiste2“ vom 10. Oktober 2022 um 08:52

Guten Morgen,

ich hatte ein ähnliches Problem, nur nach meiner Erinnerung unabhängig von der Motortemperatur. Fahrzeug ist auch ein V8 von 2005, Reimport aus USA.

Bei mir waren es die Benzinpumpen. Wenn der Wagen warm war und auf LPG umgeschaltet hatte, lief er problemlos, da aber eine der zwei Benzinpumpen defekt war, wurde die Kraftstoffversorgung kurz nach dem Start unterbrochen. Nach Neustart lief er dann wieder kurz im Benzinbetrieb, bis dann entweder auf Gas umgeschaltet werden konnte (nach Aufwärmung) oder wieder die Abschaltung kam. Hat mich damals ca. 900,- gekostet...

VG & viel Erfolg,

Martin