

# Wassereinbruch die hundertste

Beitrag von „tritratrulla“ vom 19. Oktober 2022 um 15:20

Moin, als neuer Besitzer eines Touareg 7L 3,2 V6 und als neues Mitglied dieses Forums werde ich gleich mal die Chance nutzen dieses ewige leidige Thema WASSEREINBRUCH bemühen. Ja ich weiß wurde alles schon mehrfach durchgekaut hier, aber überwiegend MIT SCHIEBEDACH!!!! ICH HABE ABER KEIN SCHIEBEDACH UND ES TROPFT TROTZDEM !!!!! Wobei tropfen geringfügig untertrieben ist.....da kam ein See heraus neben der Leuchte im Dachhimmel. Der Dicke war in der Waschstraße und auf einmal kam die Dusche. Also muss der Dachhimmel rauß ?????, oder sind es die Schrauben unter den Schienen oder, oder, oder. Welche Möglichkeiten gibt es ich werde auf jeden Fall auch diesen Behälter für das Kondensat der Klima mal anschauen, aber von da wandert ja sicher nicht nach oben. Alles andere ist bisher trocken, also Fußräume etc. Aber das mit dem Himmel geht gar nicht!!!! Bitte um Mithilfe DANKE