

Turbolader

Beitrag von „buggy81“ vom 26. Oktober 2022 um 06:22

Hallo zusammen,

bei mir ist im letzten Monat zweimal das Problem aufgetreten, das der Motor unter Vollast (Pferdeanhänger) ins Notlaufprogramm wechselte. Es passierte an einer leichten Steigung bei leicht untertourigen Fahren. Angehalten, Lesegerät angeschlossen, Meldung: Turbolader - nicht ausreichender Ladedruck. Fehler gelöscht, weitere 1000 km problemlos gefahren. Ohne Anhänger danach ohne Probleme. Beim freundlichen nachgefragt, neuer Turbolader fällig.

Z. Zt und jetzt wieder über 2000 km ohne Probleme(auch mit Hänger) gefahren. Was soll ich machen? Auf den freundlichen hören oder weiterfahren?