

Einbauort Getriebesteuergerät

Beitrag von „GeneralARES“ vom 26. Oktober 2022 um 12:10

[Zitat von coala](#)

Servus,

sowohl das Getriebesteuergerät J215 als auch das Steuergerät für das Verteilergetriebe J646 ist unter dem Beifahrersitz verbaut. Im Haltergehäuse sollte es oben sitzen, erkennbar an der Teilenummer beginnend mit 09D... im Gegensatz zu 0AD... beim Stg. f. Verteilergetriebe.

Grüße

Robert

Super Danke dir, der Fehler kommt eben sporadisch, hab setzt sicherheitshalber das Magnetventil N93 noch bestellt. Wie Warnleuchte kommt und geht aber im Kombiinstrument, denke es ist irgendwo ein Kabelproblem, Kabelbaum zum Getriebe wurde aber erneuert (nicht von mir, VW hat das gemacht vor meinem Kauf)

Gruß

Julian