

Meine Touareg ist beim fahren ausgegangen

Beitrag von „Makki“ vom 28. Oktober 2022 um 02:07

Guten Morgen, ich habe gestern KWS gewechselt aber hat sich nicht geändert, Auto springt nicht und der Anlasser macht keine Geräusche gar nicht ,