

Elektronik Probleme

Beitrag von „Touareg6“ vom 30. Oktober 2022 um 17:11

Hallo liebe Touareg freunde. Hab seit 2 Wochen ein Problem mit meinen Touareg 3.0 V6 . Bj 2008 . Und zwar blinkt die Vorglühanlage und er schreibt Motorstörung Werkstatt aufsuchen hin. Folgende Fehlercodes sind gespeichert : P1629 CAN Fehlermeldung vom ADR-Steuergerät - Permanent .

P1647 Prüfen der Codiervarianten im Antriebsstrang - Permanent.

Hab die Splice Verbindungen im Fahrerfussraum alle geprüft auf Oxidation - alle gut.

Hat wer schon sowas gehabt . Bitte um Hilfe und was ist das ADR .

Danke im voraus für eure hilfe

Mfg