

# Moin Moin aus der Ecke von Lüneburg

Beitrag von „coala“ vom 2. November 2022 um 09:00

Servus Matthias,

danke für deine Vorstellung und herzlich willkommen bei den Touareg-Freunden!

Bezüglich deinem Quietsch-Problem schau bitte mal [hier in diesem Thema](#), das könnte vermutlich die Dichtmanschette an der Durchführung der Lenksäule in den Motorraum sein.

Grüße

Robert