

# **OBD Signalunterbrechung beim Starten**

**Beitrag von „ChipCharly“ vom 5. November 2022 um 15:46**

Ich habe den Fehler gefunden.

Das Motorsteuerung hatte eine schlechte Masseverbindung zur Karosserie.