

Leder aufgescheuert

Beitrag von „Jens“ vom 8. März 2005 um 14:29

Zitat von Touareg V

Hallo an Alle

Ich habe in einem anderem Forum einen interessanten Beitrag gelesen, dass sich die Naht vom Sitz an der Plastik Verkleidung aufscheuert. Natürlich musste ich das gleich bei meinen T nachschauen und siehe da, die Naht hat sich auch an der Plastik Verkleidung aufgescheuert. Kennt von Euch schon jemand das Problem und was hat der Freundliche dazu gesagt. Für die, die das Thema ebenso neu ist - bitte kontrolliert mal Eure Sitze !

Es handelt sich um die vorderen Sitze immer Türseite.

Gruss Ruedi

Foto 1 Fahrersitz

Foto 2 Beifahrersitz

is ja fiesssss 😬

Was sagt denn der 😊 dazu?

Gruß Jens

P.S. also demnächst noch zusätzlich kleine Schaumstoffpolster in die Notfallausrüstung aufnehmen...die kann man vielleicht als Schutz dazwischen fummeln 🤔