

Fehler: 00930 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222), 008, unplausibles Signal

Beitrag von „SwissT“ vom 8. November 2022 um 20:15

Hallo Otto

Indem du das Türschloss ersetzt. Türschlösser sterben erfahrungsgemäss langsam. Der Fehler wird also immer öfter auftreten und das Schloss vermehrt nicht mehr korrekt schliessen oder öffnen.

LG Manuel