

Partikelfilter und Differenzdrucksensor getauscht, trotzdem kommt der Fehler

Beitrag von „Goka“ vom 11. November 2022 um 11:33

Hallo Zusammen,

habe auch schon mal gelesen, dass ein Katalysator die Ursache war, weil er nicht mehr die hohe Temperatur zur aktiven Regeneration erzeugt hat - wäre dann auch Thema nicht erreichte Regeneration.

Gruss Volker