

Dampf/Rauch Radhausschaule hinten links

Beitrag von „Kuckuck“ vom 18. November 2022 um 18:11

Moin zusammen,

ich bin heute nach ca. 5 Tagen Standzeit den T-rex gefahren.

Ich würde schätzen ca. 30km überwiegend Landstraße, alles gemütlich.

Wir hatten leichten Schneeregen 0,5 - 3 grad, soweit alles ohne Probleme.

Den T in der Garage abgestellt und dann ein komischen Geruch wahrgenommen.

Etwas näher hingeschaut und gesehen, dass hinten links leichter rauch oder dampf hochgestiegen ist, zudem der eigenartige Geruch.

Ich hatte den Geruch heute mehrmals wahrgenommen z.b. auch beim Tanken aber nicht dabei gedacht, dass es von mir kommt.

Bremsen wurden vor ca. nem halben Jahr erst neu gemacht (Scheiben und Klötze)

Ist jemanden sowas schon vorgekommen?

Beste Grüße