

# **ESP Fehler in Verbindung mit harten Schaltvorgängen R50 nach ca. 20 km Fahrt**

**Beitrag von „VZehner“ vom 18. November 2022 um 18:55**

Moin Didi,

bin nun mehrere Testfahrten gefahren. Bis jetzt alles gut.

Aber danke für den Tip. Ein fehlerhaftes Relais nach gut 250 tkm wäre ja auch eine Möglichkeit.

Ich werde beobachten und berichten.

Schönes Wochenende.

Ulf