

Dampf/Rauch Radhausschaule hinten links

Beitrag von „Kuckuck“ vom 20. November 2022 um 16:08

Hallo,

ich habe die Bremsen geprüft, danke für den Tipp, die sind es nicht.

Vorhin ist der Geruch wieder aufgetreten.

Der linke Auspuff hat ungewöhnlich lange nachgedampft und es roch so wie verbranntes Öl.

Kenne ich von meinem alten Golf wenn ein Tropfen Öl auf den Krümmer gekommen ist.

Ölverlust hatte ich eigentlich nicht.

Beim fahren qualmt es auch nicht von hinten.

Der T ist von 2017 und hat eben nur 56.000km runter

Volle Leistung ist da alles sowas ok.