

# **Touareg V10 Batterieproblem nach kurzer fahrt**

**Beitrag von „pe7e“ vom 21. November 2022 um 06:16**

Hi,

Da kommt eigentlich nur das Massekabel direkt am Anlasser in Verdacht. Die anderen gammeln m.W. nicht. Alternativ kann auch das Steuergerät einen weg haben.

Gruß Peter