

fehlercode: back-up batterie defect

Beitrag von „Mva“ vom 26. November 2022 um 17:50

Dem tpi pdf steht im A4 b9 bereich von motortalk, also da findet mann die einfach. Also, was man machen soll: die beide Sicherungen der gateway (4-2 und 5-7) heraus nehmen mit zundung an, 30 sekunden warten und dann wieder rheinstecken, dann zundung aus. Dass 6 mal wiederholen. Dann allen Fehler löschen und notbatterie funktioniert wieder!