

Knistern Lüftungsdüsen mittelkonsole vorne

Beitrag von „coala“ vom 26. November 2022 um 18:09

Diese Lösung hat nur einen klitzekleinen Haken: Sobald sich die Umgebungstemperaturen signifikant ändern, geht es wieder los.

Derartige Eigenversuche, und die aus schierer Verzweiflung, weil das auf Dauer tierisch nerven kann, habe ich schon zur Genüge durch. Ohne zerlegen läuft da nichts, aber "hear hear", vielleicht hast *du* ja Glück...

Grüße

Robert