

Tür hinten links entriegelt nicht

Beitrag von „schrauber7P“ vom 1. Dezember 2022 um 10:00

Servus Melzmann,

ich denke dass dein Türschloss hinten links nicht mehr richtig entriegelt über ZV. Hast du schonmal versucht beim Aufsperren gleichzeitig mit Gefühl auf Höhe des Türschlosses gegen die Türe zu hauen? Dies kann oftmals den verklemmten Mechanismus kurzzeitig lösen, aber auf lange Sicht hilft hier normalerweise nur ein neues Schloss.

VG

Hans