

Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „Unneraner“ vom 4. Dezember 2022 um 19:02

Kontrollier definitiv auch alle Steckverbindungen. Bei mir war nichts defekt, musste nur den Stecker vom Scheinwerfer zum Xenonsteuergerät richten. War ein Wackelkontakt. Jetzt nach einer Woche und morgen 1000km immer noch alles Bestens