

Motorlüfter läuft nach - Steuergerät defekt

Beitrag von „rfciz“ vom 5. Dezember 2022 um 12:41

Gibt es neue Erkenntnisse zum Nachlaufen des Lüfters? Bei meinem CR74WJ V8 taucht das Phänomen wiederholt auf, gerade wieder nach kurzer Stadtfahrt, Motor eben betriebswarm. Außentemperatur 4 Grad. Geruch konnte ich dieses Mal nicht feststellen. Die Standheizung funktioniert einwandfrei, fast geruchlos, im Gegensatz zum T2. Fahrzeug hat in den letzten Tagen lange Strecken absolviert.

Rolf