

# Heckwischer ohne Wischwasser

**Beitrag von „Housil“ vom 10. Dezember 2022 um 14:18**

Ist bei mir heute auch gerade aufgetreten, vorne und hinten. Das Spritzwasser kommt jetzt hinten über der Gasfeder der Heckklappe rausgelaufen. Ist noch Garantie, geht zu VW.

[4E8B0012-0C52-49ED-9073-700887EE45FB.jpg](#)