

Heckwischer ohne Wischwasser

Beitrag von „Housil“ vom 11. Dezember 2022 um 10:09

Ja, deswegen habe ich ja "über" geschrieben. Das Wasser kommt von oben und läuft über die Gasfeder nach unten weg. Das dass dabei Blasen gibt, ist ein netter Zufall von der austretenden Luft.

Lustiger Zufall, dass vorne und hinten gleichzeitig die Schläuche undicht wurden.