

# Welcher ACC Radarsensor ist beim Touareg 7P 1/2015 V6 TDI 262 PS verbaut

Beitrag von „schrauber7P“ vom 14. Dezember 2022 um 11:51

Servus [T-Rex74](#) ,

bei mir war vor kurzem auch ein Radarsensor defekt (hier der Post: [ACC und Frontassistent nicht verfügbar - Elektronik / Elektrik / Steuergeräte - VW Touareg - Freunde](#)).

Bei mir war's der recht (Master-STG).

Hatte bei einem Verwerter einen 7P mit Heckschaden gefunden und daraufhin TN verglichen, exakt selbe TN zu meinem.

Wie meine Vorredner schon erwähnt haben, birgt das natürlich immer Gefahren, gebrauchte Teile einzubauen.

Ich hatte Glück... 😄

Viel Erfolg und Grüße