

Laufende Ausfälle Assistenzsysteme seit Herbstanfang

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2022 um 13:33

[Zitat von Flocky77](#)

Hallo!

Also mein MJ 2022 eHybrid - Auslieferung 7/22- kommt nun ebenfalls permanent mit dem Ausfall aller Assistenten daher, vollkommen unabhängig vom Wetter. [...]

Scheibe wurde bei mir auch wegen Steinschlag getauscht. Laut meiner Werkstatt handelt es sich um keinen Defekt sondern ein bekanntes Softwareproblem und wir müssen auf ein Update warten. [...]

[Zitat von Flocky77](#)

Also bei mir wollen sie offenbar gleich mit Kabeltausch beginnen. Hab mal nen Tiguan bekommen... er meinte ein paar Tage...

Servus,

das mit dem Softwareproblem ist natürlich nicht ernst zu nehmen, immerhin hat das ja vor dem Scheibentausch zumindest in den berühmten "Systemgrenzen" funktioniert. Natürlich wäre es schön, wenn VW endlich die seit Jahren bekannten Probleme endlich Hard- und Softwareseitig beseitigen würde, aber im fünften Jahr der Produktion habe ich diese Hoffnung nicht mehr wirklich.

Bei meinem Fahrzeug wurde Anfang der Woche auch nach einem dicken Steinschlag mit Rissbildung die Scheibe getauscht. Nachdem ich Ulis Leidenszeit miterlebt habe, die nach dem Wechsel der Frontscheibe startete, war ich da nicht gerade bester Dinge und schon in Sorge, dass es mir genauso ergehen könnte 🙄. Gestern Nachmittag konnte ich das Leihfahrzeug (Audi Q5) wieder gegen mein Auto eintauschen und ich wartete schon förmlich auf "Ping, Ping, Ping..." samt zugehöriger Fehlermeldungen. Aber scheinbar habe ich Glück, bzw. meine Werkstatt ist da etwas zartfühlender mit der Verkabelung umgegangen, bislang läuft alles wie gehabt, keine weiteren Auffälligkeiten, sieht man von den bekannten "Wetterempfindlichkeiten" der Assistenzsysteme mal ab.

Grüße

Robert