

Kühlwasser Temperatur

Beitrag von „Buettn“ vom 20. Dezember 2022 um 11:17

[Zitat von Dodo583](#)

Habe bis jetzt nur das eine Thermostate getauscht unter den Flachriemen. Ist aber aus dem zugehör der Hersteller war Febi Bilstein.

Das andre werde ich jetzt noch besellen und schnell tauschen da wir zwischen den Jahren in Urlaub wollten mit dem Auto.

Dann besorg dir gleich die Dichtungen vom Ölfiltergehäuse mit.

Das muss zum Wechsel raus.