

# **Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt**

**Beitrag von „Unneraner“ vom 20. Dezember 2022 um 19:51**

Genau so war es bei mir auch. Bisschen die Pins bearbeitet und Leitfähigkeit mit ein wenig Kupferpaste erhöht