

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „4973“ vom 25. Dezember 2022 um 00:25

Hallo Hummerman,

Danke schonmal dafür.

Von mir nochmal kurz eine Zusammenfassung was ich brauche:

-5238 Josi für das RNS510

-Ein programmiertes Steuergerät 3C8035730E

-einen Kabelsatz für Stereo Bluetoothstreaming

Bitte korrigieren wenn was falsch verstanden.

Dann kann ich:

- bis 32GB Karten lesen

- Internet trotz SIM Zugriff bzw. trotz BT Verbindung

- mehr Menüs in MFA und schnelleres RNS?!

Danke nochmal und liebe Grüße

Silvan