

Kombiinstrument Ausgefallen. Fahrzeug tag davor abgestellt da war noch alles supi

Beitrag von „nik.friesen“ vom 27. Dezember 2022 um 12:09

Fehlercodes gefunden:

4708 - Steuergerät für Klima

U0164 00 [047] - keine Kommunikation

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Datum: 2000.00.00

Zeit: 00:00:00