

# **Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus**

**Beitrag von „pe7e“ vom 5. Januar 2023 um 19:19**

Hi,

It. dieser Darstellung weicht die Soll Luftmasse sehr von der Ist Luftmasse ab. Ist der Luffi zu oder irgednwas blockiert?

Gruß

Peter