

# **Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus**

**Beitrag von „Magru“ vom 6. Januar 2023 um 21:53**

Den Turbolader habe selber eingebaut und es ist ein Originalteil. Ich werde mir den Turbo und die Drosselklappe Morgen mal anschauen. Ich frage mich nur warum der Motor ausgeht, so sehr schlecht anspringt und warum kein Fehler im Speicher ist.