

iPod

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. März 2005 um 14:42

Hallo,

ich habe heute von TomB eine neue Platine bekommen.

Die alte muss wohl irgendwie defekt gewesen sein, denn nun funktioniert alles einwandfrei 🙌🙌
🙌🙌

Habe jetzt beide Lösungen ausprobiert, über AUX (Philips HDD, Dietz Adapter) und über den Wechsleringang (iPod Photo, icelink) und kann jedem nur zur icelink-Lösung raten. Da ich mittlerweile fast alle meine CDs digitalisiert habe, brauche ich den Wechsler definitiv nicht mehr.

Jetzt warte ich nur noch auf die asphaltsschwarze Skin für den kleinen Apple um gegen den Kernseifen-Look des iPods anzugehen 😄 Aber selbst wenn er mit Skin nicht mehr in die Cradle passt, kann ich mit dem kleinen und dann doch weißen Teil sehr gut leben.