

Ölaustritt am AGR Ventil und Turbo verölt

Beitrag von „Goka“ vom 2. Februar 2023 um 15:57

Hallo Zusammen,

so viel Öl habe ich aus meinem LLK auf der dem Turbo zugewandten Seite heraus geholt. V6TDI 2011, 350tkm. Aus dem zweiten LLK kam fast nichts raus.

Gruss Volker [20230202_155109.jpg](#)