

Ölaustritt am AGR Ventil und Turbo verölt

Beitrag von „pe7e“ vom 2. Februar 2023 um 21:55

Hallo Volker, für Schwitzen ist mir das bei mayordavis zu nass. Das ist für mich schon richtig ölig. Ich vermute daher zu viel Spiel im Turbo...

Gruss Pete