

Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

Beitrag von „Pablo_MK2“ vom 9. Februar 2023 um 18:05

Hallo Peter und danke für deine Antwort. Die Teile die ich verbaut habe sind alle neu, nicht gebraucht, daher kann ich mir bei diesen sachen keinen defekt vorstellen (bosch, und original vw).

Wurde auch nicht alles auf einmal getauscht sondern nur nockenwelle/ hydros, nachdem er dann nicht wollte Stück für Stück alles genannte. Ohne wirklich eine Veränderung zu bringen. LMM werde ich versuchen, danke ☐