

Touareg 2.5 TDI will nicht mehr

Beitrag von „Pablo_MK2“ vom 9. Februar 2023 um 18:35

Was meinst du mit einmessen genau? Pumpe düse Elemente mit messuhr eingestellt, stirnräder nach VW Leitfaden montiert. Diesel ist für mich Neuland, was hab ich vergessen? Grüße Patrick

Edit: Motor hatte ich ohne Getriebe nach vorne ausgebaut, nicht wie VW sagt nach unten flils die Info relevant ist. Ich bin Golf 2 Schrauber, ich bau alles nach vorne aus ☐☐