

Aktion 23Z6

Beitrag von „coala“ vom 12. Februar 2023 um 15:05

Servus,

die Maßnahme gibt es und sie hat folgenden Hintergrund:

[...] Während der Regeneration des Dieselpartikelfilters kann es zu einer Erhöhung der Stickoxidemissionen kommen. Diese Konformitätsabweichung führt zur Überschreitung des Euro-6-Grenzwertes für Stickoxide. Maßnahme: In der Werkstatt wird das Motorsteuergerät des Fahrzeugs neu programmiert. [...]

Und bevor hier wieder vorab und ohne jede Ahnung Mutmaßungen wildester Natur aufgestellt werden: Nein, *diese* Maßnahme führt nicht zu irgendwelchen registrierbaren "Nachteilen". Weder ändert sich die Motorcharakteristik, noch die Schaltpunkte des Getriebes oder der Kraftstoffverbrauch.

Grüße

Robert