

Einstiegshilfe aktiviert, aber Lenkrad fährt nicht hoch

Beitrag von „pe7e“ vom 14. Februar 2023 um 14:42

Hi, nein, beim 7P ging das ab Werk an nie.

Ich habe mich sehr ausführlich mit dem Thema befasst, da unser 7P das tatsächlich konnte. Hintergrund hierfür war ein Sonderumbau den der 1. Besitzer (Werkleiter VW) dem Fahrzeug spendiert hat. Ich habe über VCDS keine Unterschiede zu einem baugleichen Fahrzeug feststellen können, sodass ich nicht sagen kann wie es realisiert wurde.

Gruß Peter