

Bremswirkung vorne einseitig

Beitrag von „coala“ vom 15. Februar 2023 um 15:26

[Zitat von celica1992](#)

Das Baujahr ist 10/2017. [...]

Ok, dann ist es so, wie didi schon oben geschrieben hat. Zum Facelift gab es da eine Änderung, bis September 2014 war da noch eine 21-Watt-Glühlampe verbaut, die allerdings auch nichts so ohne Weiteres auszutauschen war.

Immerhin kostet die LED-Einheit nicht die Welt, auch wenn ein Ausfall natürlich ärgerlich ist. Aber im Gegensatz zur oftmaligen Propaganda halten LEDs eben auch nicht ewig, denn zu deren Betrieb sitzt immer auch eine Elektronik dafür, die eben eine zusätzliche potenzielle Fehlerquelle wie bei jedem anderem Bauteil auch darstellt.

Grüße

Robert