

Sollwert Lichtmaschine / Ladung gleichzeitig Probleme mit Kraftstoffpumpe

Beitrag von „Robert93“ vom 19. Februar 2023 um 21:46

Ich hatte ein einziges mal einen Fehlercode nach etlichen Startversuchen, jedoch ohne aufleuchten der Motorkontrolllampe. Da ich zu diesem Zeitpunkt nur das OBDApp Auslesegerät zur Hand hatte, weiß ich nicht ob der Fehlercode richtig angezeigt wurde. Der Fehler lautete 00274D - Kraftstoffpumpe mechanischer Fehler. Ich habe etwas recherchiert aber finde mit diesem Fehler nichts Aussagekräftiges. Den Fehler habe ich dummerweise gelöscht bevor ich ihn nochmals mit dem VCDS auslesen konnte bzw. Hatte ich mir erhofft das danach der Motor wieder anspringt. Jedoch ist das Anlaufen des Motors irgendwie reine Willkür.....

Lassen wir uns überraschen was noch dabei rauskommt, werde auf jedenfall wieder berichten.