

AGR Problem

Beitrag von „jany“ vom 22. Februar 2023 um 09:03

Also, neue Saugrohrklappen sind drin. der AGR-Fehler ist kein Folgefehler sondern kommt immer noch.

Hab gestern nochmal ne Stellglieddiagnose mit dem alten AGR-Ventil gemacht und festgestellt, dass sich da nix tut.

Nun werd ich mich mal an die Kabel machen müssen:

AGR, Funktion, Farbe, Ziel

Pin 1, Sensor +5V, rot, Sammelpunkt D141 bzw. Pin 25/T60aa

Pin 2, DC-Motor -, braun/grau, Pin 34/T60aa

Pin 3, Sensor Masse, braun/schwarz, Sammelpunkt Sensormasse 281 bzw. Pin 51/T60aa

Pin 4, unbelegt

Pin 5, Sensor Signal, violet/blau, Pin 41/T60aa

Pin 6, DC-Motor +, rot/grau, Pin 49/T60aa

macht gerade keinen Spass mehr.