

R5 Ruckelt. Läuft auf 4 Zylinder

Beitrag von „Rocco3004“ vom 26. Februar 2023 um 07:09

Nochmal eine Frage.

Ich gehe mal davon aus, das die Zylinderreihenfolge wie bei VW typisch, von gegenüber der kraftabgebenden Seite mit 1 anfängt oder? Nicht das ich denn falschen austausche ☐☐