

Bremskraftverstärker Knackt 7P

Beitrag von „Bennet94“ vom 27. Februar 2023 um 16:40

Hi Dreckspatz,

Es lag tatsächlich an der Bremse vorne!

Erstmal vorweg die Bremse ist jetzt komplett neu vorne und hinten, inklusive einstellen für die Autohold Funktion.

Das knacken waren diese Haltefedern die an denn Belägen und an dem Sattel waren.

Die haben sich wohl gelöst.

Ich selber habe nichts gesehen.

Habe es in der Werkstatt machen lassen da die Bühne bei uns gerade belegt ist:(

Problem ist weg und Bremst wir ein Sportwagen [] [] [] []

Gruß Bennet