

Ventildeckel oder Abgaskrümmmer

Beitrag von „coala“ vom 27. Februar 2023 um 18:06

Servus Bennet,

eine Undichtigkeit direkt am Abgaskrümmmer hört man normalerweise beim Fahren unter Last als eine Art Knattern bzw. Scheppern. Sieht hier eher nach Ventildeckeldichtung aus, oder aber:

[KLICK](#)

Grüße

Robert