

Rns510 original Codierung

Beitrag von „Matze Moells“ vom 28. Februar 2023 um 02:40

Moin,

Nachdem ich seit einer Woche Touareg 7L Besitzer bin und direkt einige Dinge reparieren musste (Rost Radlauf hinten, Rost Heckklappe - getauscht) hänge ich nun am Radio fest, das Original verbaute Rns510 (7L6035680B) war defekt, daher habe ich mir ein gebrauchtes Gerät besorgt (7E0035680A SW stand 5238) leider fehlt mir nun die Originale Codierung.

Laufen tut es, aber leider kann ich über das Lenkrad nur lauter und leiser machen und am Drehrad keine Radiosender oder Titel wechseln. Im restlichen Menü sprich Fahrzeugstatus & Einstellungen funktioniert das Rad. Ich hoffe es liegt tatsächlich an der Codierung.

Zur Zeit ist es diese: 06000442000000800012

Jemand mit RNS Manager wäre meine Notlösung (80km entfernt) da aber VCDS vorhanden ist wollte ich mal fragen ob ich es mit der Codierung selber beheben kann.

Nächste Frage wäre wie ich heraus finde welches bzw. ob ein Soundsystem verbaut ist, Dynaudio hat er auf jeden Fall nicht. (Muss ja auch bei der Codierung berücksichtigt werden)

Grüße