

Glaskugeldiagnose für Neuling: R5 2.5 tdi Motor springt plötzlich nicht mehr an

Beitrag von „ratte321“ vom 20. März 2023 um 07:59

[Zitat von neuimbusiness](#)

Während dem Stand hatte das VCDS zunächst keine Fehlermeldungen. Dann sind wir losgefahren. Dort waren eben die Turbowerte stark vom Soll abweichend und Zylinder 3 war konstant auf -128, die anderen haben sich ein bisschen verändert und waren wohl bei -1,xy.

Im Stand wurde dann nichts mehr gemessen. Aber ich denke, auch da gab es keine Fehlermeldungen mehr.

Wie gesagt die Werte der PDE lassen sich nur bei Standgas ablesen.

Hat er im Moment was im Fehlerspeicher stehen ?

Dreht der Anlasser überhaupt noch den Motor durch oder sagt er gar nichts mehr ?