

# Problem mit starten des Motors und Getriebe

**Beitrag von „coala“ vom 22. März 2023 um 21:27**

Servus Namenloser,

der Bremslichtschalter ist 4-polig, also redundant, ausgeführt. Hat ein Kontaktpaar ein Problem, dann gibt es eben Komplikationen. Entweder mit dem Multimeter prüfen oder gleich neu bestellen, das Ding ist relativ preiswert.

Grüße

Robert