

Neuer Xenon Scheinwerfer leuchtet nicht

Beitrag von „Andes130279“ vom 23. März 2023 um 14:13

[Zitat von ratte321](#)

Tausche doch mal das Steuergerät von rechts nach links und links nach rechts, geht der Fehler mit ist das Steuergerät hin

Ansonsten liegt es auch sehr oft an der Steckverbindung am Scheinwerfer, die ist eine Katastrophe in meinen Augen. Der Scheinwerfer muß richtig in der Steckverbindung sitzen sonst geht der nicht am besten mit der Hand (langen Schraubenzieher) nachhelfen und richtig reindrücken.

Hallo Ratte321,

genau da lag der Hund begraben. Scheinwerfer war nicht richtig drin. Nachdem mit Schraubenzieher nachgeholfen wurde ging der Scheinwerfer.

Danke für den Hinweis.