

Motor undicht Touareg Bj 2011 / 75.000 km

Beitrag von „-marcus-“ vom 17. April 2023 um 14:12

[Zitat von Goka](#)

Hallo Zusammen,

ist es denn tatsächlich die Ölwanne? Es gibt das bekannte Problem beim 2011er V6TDI, dass zwischen Motor und Getriebe etwas Motoröl austritt. Zeigt sich an der tiefsten Stelle des Getriebes.

Hatte und habe ich auch. Das Kann so bleiben, es sind einige Tropfen im Jahr.

Gruss Volker

Ist es wirklich nur beim 2011er, ist man da mit einem 2014er safe?